

Ev.číslo: 2017107/MOaP

strana 1

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize: 19.6.2017

Název a číslo organizace (označení provozu nebo objektu)
Senovážná 1530/6, Ostrava
Byt č. 2
Jméno a příjmení revizního technika-číslo osvědčení
Želízko Petr číslo osvědčení: 16319/7/12/R-PZ-c,f,g
číslo oprávnění: 6605/7/13/PZ-R-c,f,g

Druh revize: VÝCHOZÍ

Označení zařízení (předmět revize): nízkotlaký rozvod potrubí zemního plynu po plynové kohouty u plynových spotřebičů.

Druh zařízení: F,G

Za provozovatele se zúčastnil: Želízko Petr

Celkové zhodnocení zařízení:

Nízkotlaký rozvod zemního plynu odpovídá ČSN EN 1775,TPG 402 01,TPG 700 01,TPG 704 01

Pro další bezpečný provoz odběrného plynového zařízení navrhuji odstranit zjištěné závady.

Zpráva obsahuje 4 strany

V Ostravě dne 19.6.2017

Rozdělovník:

3x provozovatel

1x revizní technik

Podpis a otisk razítka revizního technika

Název organizace a číslo oprávnění



TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení**B. Údaje o měření a zkouškách****C. Zjištěné závady a nedostatky , návrh opatření a lhůt k odstranění****D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí , případně kontrol****E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení**

A:NTL rozvod plynového potrubí vedeného od plynoměru umístěného v instalační šachtě bytu.Potrubí od plynoměru je ocelové spojované závitky a vede přes bytové jádro ke spotřebiči v kuchyni.Na odvodním potrubí od plynoměru v instalační šachtě je navařeno odbočovací potrubí,které prochází přes bytové jádro pod stropem a dále vede do kuchyně a pokoje k plynovým spotřebičům.V pokoji je potrubí ocelové svařované vedeno pod stropem a nad podlahou.

Spotřebiče: Plynový sporák MORA 817

Podokenní topidlo Karma BETA 4 – 2x

Na plynový rozvod jsou spotřebiče napojeny přes K-800 1/2" – napojeny napevno

B: Údaje o zkouškách a měřeních:

- Zkouška těsnosti: měřidlo 0-10Kpa
- Zkušební tlak: 5Kpa
- Kontrola přístupnosti ovládacích armatur
- Vizuální kontrola potrubního rozvodu

C: Zjištěné závady a nedostatky,návrh opatření a lhůt k odstranění

1.Výměna plynového sporáku MORA 817 - nefunkční

2. Provést snížené plynovodu pro plynový sporák pod úroveň PS,a provést výměnu K-800 1/2" za KKP 1/2"a dodat plynovou hadici.

3. Provést výměnu podokenního topidla v kuchyni a pokoji,při výměně provést výměnu K-800 1/2" za KKP 1/2"a napojit spotřebiče přes nerez vlnovec.při demontáži K-800 1/2" provést také demontáž regulátoru tlaku plynu.

4.Provést výměnu K-800 3/4" za KKP 3/4" – uzávěr plynu před plynoměrem

Návrh termínu

odstranění závad

do:

Před montáží
plynoměru



