



Obr. 3 Podivně nastavované kleštiny KL1 a chybějící svorníky.



Obr. 4 Schnutím zkroucené kleštiny KL2 - opět chybí jakýkoli spojovací materiál. Krokev není obroušena od vápna vůbec, vaznice lajdácky.