




Zákazník	Ostravské vodárny	Objednávka č.		Kontrola č.	k37
Ulice	Nádražní 28/3114	Zakázka č.		datum	11.04.2013
PSC - Obec	Ostrava 729 71	Projekt č.	P0512	Třída závady	Větší závada
Ulice	Tyršova	Úsek č.	u37	Operátor	Kublák Dalibor
Místo inspekce	Ostrava	Ze šachty	2434098	Počasí	Zataženo, bez srážek
Rok výroby		Do šachty	Š1 pasáž	Důvod ke kontr.	Kontrola stavu
Označení	OVaK	Směr inspekce	Proti Směr toku	Stav kanalizace	Po vyčištění
kanalizace typu	KM Kanalizace jednotná	Profil kanalizace	Kruhový profil DN 200		
Mat. kanalizace	Stz Kamenina	Průměr potrubí	200		
Vnitřní ochrana		Délka roury			
Délka úseku		Videopásek č.	921	Počet foto	
Sklon úseku %		Pásek - start	0:00:00	První foto	
Kontrolovaná délka	17,45	Pásek - konec	0:00:00	Poslední foto	

Poznámka V cca 4m změna na DN300/pvc, nezapsáno

Měřítko 1:250	Délka	ATV	Realizace K A N A L I Z A C E	Video	Foto	Obr.	Film	Z.
2434098	Metřáž	Zkratky		Čas	Č.	Č.	Č.	Tr
	0,00	HA	Počátek úseku	0:00:00			372	
	0,50	PA	Počátek potrubí	0:00:00			373	
	1,76	A--R	Přípojka vpravo	0:00:00			374	1
			125?/kt					
	2,92	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo	0:00:00			375	3
			ucpaná					
	7,51	A--O	Přípojka ve stropě	0:00:00			376	1
			RIFLE z přípojky					
	14,43	AN-O	Přípojka nezapravená ve stropě	0:00:00			377	3
			80?/pvc					
	17,34	AN-R	Přípojka nezapravená vpravo	0:00:00			378	3
			80?/kt					
	17,35	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo	0:00:00			379	3
			100?/kt					
	17,36	A--L	Přípojka vlevo	0:00:00			380	1
			150?/pvc					
	17,45	EH	Konec úseku	0:00:00			381	



 Úsek č.
Označení

 u37
Tyršova

 Kontrola č.
Ze šachty

 k37
2434098

 datum
Do šachty

 11.04.2013
Š1 pasáž


citiStránka 3
11.04.2013Monitoring kanalizační sítě
ul. Na Heleně
722 00 Ostrava
tel: 597475411
fax: 597475451Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28//3114
729 71 Ostrava
tel: 597475111
fax: 596118217

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Zákazník	Ostravské vodárny	Objednávka č.		Kontrola č.	k38
Ulice	Nádražní 28/3114	Zakázka č.		datum	11.04.2013
PSC - Obec	Ostrava 729 71	Projekt č.	P0512	Třída závady	Větší závada
Ulice	Tyršova	Úsek č.	u38	Operátor	Kublák Dalibor
Místo inspekce	Ostrava	Ze šachty	Š1 pasáž	Počasí	Zataženo, bez srážek
Rok výroby		Do šachty	Š2 pasáž	Důvod ke kontr.	Kontrola stavu
Označení	OVaK	Směr inspekce	Proti Směr toku	Stav kanalizace	Po vyčištění
kanalizace typu	KM Kanalizace jednotná	Profil kanalizace	Kruhový profil DN 300		
Mat. kanalizace	PVC Polyvinilchlorid	Průměr potrubí	300		
Vnitřní ochrana		Délka roury			
Délka úseku		Videopásek č.	921	Počet foto	
Sklon úseku %		Pásek - start	0:00:00	První foto	
Kontrolovaná délka	9,88	Pásek - konec	0:00:00	Poslední foto	

Poznámka

Měřítko 1:250	Délka	ATV	Realizace K A N A L I Z A C E	Video	Foto	Obr.	Film	Z.
Š1 pasáž	Metřáž	Zkratky		Čas	Č.	Č.	Č.	Tř.
	0,00	HA	Počátek úseku	0:00:00			382	
	0,02	A--L	Přípojka vlevo	0:00:00			383	1
			150?/pvc					
	0,04	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo	0:00:00			384	3
			100?/kt					
	0,06	AN-R	Přípojka nezapravená vpravo	0:00:00			385	3
			80?/kt					
	0,50	PA	Počátek potrubí	0:00:00			386	
	6,09	I	Informace:	0:00:00			387	
			pokračování po dalším čištění					
Š2 pasáž	7,47	A--O	Přípojka ve stropě	0:00:00			388	2
			zhroucená?					
	9,85	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo	0:00:00			389	3
			125?/kt					
	9,86	AN-R	Přípojka nezapravená vpravo	0:00:00			390	3
			200?/kt, čnicí					
	9,88	EH	Konec úseku	0:00:00			391	


Úsek č.
Označení

 u38
Tyršova

 Kontrola č.
Ze šachty

 k38
Š1 pasáž

 datum
Do šachty

 11.04.2013
Š2 pasáž


citiStránka 5
11.04.2013Monitoring kanalizační sítě
ul. Na Heleně
722 00 Ostrava
tel: 597475411
fax: 597475451Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28//3114
729 71 Ostrava
tel: 597475111
fax: 596118217

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Zákazník	Ostravské vodárny	Objednávka č.		Kontrola č.	k39
Ulice	Nádražní 28/3114	Zakázka č.		datum	11.04.2013
PSČ - Obec	Ostrava 729 71	Projekt č.	P0512	Třída závady	Větší závada
Ulice	Tyršova	Úsek č.	u39	Operátor	Kublák Dalibor
Místo inspekce	Ostrava	Ze šachty	Š2 pasáž	Počasi	Zataženo, bez srážek
Rok výroby		Do šachty	Š3 pasáž	Důvod ke kontr.	Kontrola stavu
Označení	OVaK	Směr inspekce	Proti Směr toku	Stav kanalizace	Po vyčištění
kanalizace typu	KM Kanalizace jednotná	Profil kanalizace	Kruhový profil DN 300		
Mat. kanalizace	PVC Polyvinilchlorid	Průměr potrubí	300		
Vnitřní ochrana		Délka roury			
Délka úseku		Videopásek č.	921	Počet foto	
Sklon úseku %		Pásek - start	0:00:00	První foto	
Kontrolovaná délka	2,70	Pásek - konec	0:00:00	Poslední foto	

Poznámka

Měřítka 1:250	Délka	ATV	Realizace K A N A L I Z A C E	Video	Foto	Obr.	Film	Z.
Š2 pasáž	Metráž	Zkratky		Čas	Č.	Č.	Č.	Tr
	0,00	HA	Počátek úseku	0:00:00			392	
	0,02	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo 125?/kt	0:00:00			393	3
	0,04	AN-R	Přípojka nezapravená vpravo 200?/kt, čnici	0:00:00			394	3
	0,30	PA	Počátek potrubí	0:00:00			395	
	0,99			0:00:00			396	
	2,55	A--R	Přípojka vpravo 200?/pvc	0:00:00			397	2
	2,70	EH	Konec úseku	0:00:00			398	

Úsek č.
Označení


u39
Tyršova

Kontrola č.
Ze šachty

k39
Š2 pasáž

datum
Do šachty

11.04.2013
Š3 pasáž



Zákazník	Ostravské vodárny	Objednávka č.		Kontrola č.	k40
Ulice	Nádražní 28/3114	Zakázka č.		datum	11.04.2013
PSC - Obec	Ostrava 729 71	Projekt č.	P0512	Třída závady	Větší závada
Ulice	Tyršova	Úsek č.	u40	Operátor	Kublák Dalibor
Místo inspekce	Ostrava	Ze šachty	Š3 pasáž	Počasi	Zataženo, bez srážek
Rok výroby		Do šachty	Š4 pasáž	Důvod ke kontr.	Kontrola stavu
Označení	OVaK	Směr inspekce	Proti Směr toku	Stav kanalizace	Po vyčištění
kanalizace typu	KM Kanalizace jednotná	Profil kanalizace	Kruhový profil DN 300		
Mat. kanalizace	PVC Polyvinylchlorid	Průměr potrubí	300		
Vnitřní ochrana		Délka roury			
Délka úseku		Videopásek č.	921	Počet foto	
Sklon úseku %		Pásek - start	0:00:00	První foto	
Kontrolovaná délka	20,00	Pásek - konec	0:00:00	Poslední foto	

Poznámka

Měřítka 1:250 Š3 pasáž	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	0:00:00			399	
	0,02	A--R	Přípojka vpravo 200?/pvc	0:00:00			400	2
	0,30	PA	Počátek potrubí	0:00:00			401	
	3,25	AU-R	Zaslepená přípojka vpravo	0:00:00			402	1
	3,82	A--O	Přípojka ve stropě 125?/pvc	0:00:00			403	2
	5,20	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo 125?/kt	0:00:00			404	3
	10,29	AU-L	Zaslepená přípojka vlevo	0:00:00			405	1
	10,84	AU-R	Zaslepená přípojka vpravo	0:00:00			406	3
	10,85	AN-L	Přípojka nezapravená vlevo 150?/kt	0:00:00			407	3
	20,00	EH	Konec úseku	0:00:00			408	
Š4 pasáž								

Úsek č.
Označení

u40
Tyršova

Kontrola č.
Ze šachty

k40
Š3 pasáž

datum
Do šachty

11.04.2013
Š4 pasáž

