



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ |               |        |               |              |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| ČÍSLO             | POPIS         | PLOCHA | PODLAHA       | POZNÁMKA     |
| 30                | SCHODIŠTĚ     | 12,7   | TERACO        |              |
| 31                | WC            | 0,9    | KERAMICKÁ DL. |              |
| 32                | KOUPELNA      | 6,3    | KERAMICKÁ DL. |              |
| 33                | SPÍŽ          | 1,6    | KERAMICKÁ DL. |              |
| 34                | KUCHYNĚ       | 14,8   | PVC           | NOVÝ PODKLAD |
| 35                | OBÝVACÍ POKOJ | 22,8   | VLYSY         |              |
| 36                | LOŽNICE       | 20,9   | VLYSY         |              |
| 37                | DĚTSKÝ POKOJ  | 13,5   | VLYSY         |              |
| 38                | CHODBA        | 8,9    | PVC           |              |
| 39                | BALKON        | 2,5    | KERAMICKÁ DL. |              |
|                   | SOUČET        | 102,4  |               |              |

| STAVEBNÍ ÚPRAVY |   |
|-----------------|---|
| N1              | DOPLNĚNÍ BETONOVÉHO POTĚRU                |
| N2              | NOVÉ SKLEPNÍ BOXY                         |
| N3              | NOVÁ OKNA                                 |
| N4              | MŘÍŽE DO OKEN                             |
| N5              | OPRAVA OMÍTEK                             |
| N6              | DOPLNĚNÍ VLYSŮ+OLIŠTOVÁNÍ                 |
| N7              | BETONOVÝ POTĚR, DLAŽBA, OPLECHOVÁNÍ       |
| N8              | ZAŽDĚNÍ OTVORŮ PO PLYNOVÝCH KAMNECH       |
| N9              | OPRAVA OMÍTKY BALKÓNU                     |
| N10             | DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU STŘÍŠKY        |
| N11             | NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY+KRYTINA          |
| N12             | NOVÉ FOŠNY KOMÍNOVÝCH LÁVEK S NÁTĚREM     |
| N13             | UKOTVENÍ KOMÍNOVÝCH LÁVEK A NÁTĚR         |
| N14             | STROP S BEDNĚNÍM, ZVUKOVOU IZOLACÍ, BETON |
| N15             | OMÍTKA PO KER.OBKLADECH                   |
| N16             | SDK PŘEDSTĚNA                             |
| N17             | SDK PODHLED                               |

VENTILÁTOR 50 m3/hod SE ZPĚTNOU KLAPKOU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CP NA MVC 5
- DOPLNĚNÍ VLYSŮ
- NOVÝ STROP
- ZDIVO THERM



|            |   |         |        |  |        |
|------------|---|---------|--------|--|--------|
| ZODP.PROJ. | Ing. KAREL ČAJKA  | DATUM   | 4/2014 | KARASKO CZ,s.r.o.<br>U Hrůbků 251/119<br>709 00 Ostrava Nová Ves |        |
| VYPRACOVAL | Ing. KAREL ČAJKA  | MĚŘITKO | 1:75   |  |        |
| INVESTOR   | SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz<br>Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava | ZAK.Č.  | 11K/13 |  |        |
|            |   | STUPEŇ  | DSP    | VÝKRES   | VÝTISK |
| AKCE       | Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18                                       |         |        | 6  |        |
| ČÁST       | Stavební část   |         |        |  |        |
| OBSAH      | Půdorys 3.np nový stav  |         |        |  |        |