

Mykologický průzkum krovu ZŠ Gebauerova 8, Ostrava

Příloha č. 1

Zjištěná biotická poškození krovu - orientační plánec

	napadení dřevokaznými houbami <i>tř. Basidiomycetes</i>	Provedl:	Ing. Radim Kaluža
	napadení dřevokazným hmyzem		DEREK - Kaluža s. r. o.
	špatně provedené tesařské opravy	Vypracoval:	Ing. Radim Kaluža
	místa provedených sond u zhlaví vazných trámů	Datum provedení:	22. 2. a 13. 3. 2013

Pozice	Napadený prvek	Popis zjištěného napadení				Návrh tesařských oprav	
		Rozsah napadení	Poznámka	Plodnice hub	Vzorek č.	Výměna	Poznámka
B1	bednění střechy	1,0 m ²	hnědá hniloba, zatékání	kornatka	1	1,0 m ²	
B2	bednění střechy	1,0 m ²	hnědá hniloba, zatékání			1,0 m ²	
B3	bednění střechy	1,0 m ²	hnědá hniloba, zatékání	trámovka	2	1,0 m ²	
B4	bednění střechy	1,0 m ²	hnědá hniloba	trámovka		1,0 m ²	
B5	bednění střechy	1,0 m ²	hnědá hniloba	trámovka		1,0 m ²	
KL1-3	kleštiny	7,8 m	nastavované, chybí svorníky			7,8 m	výměna celého prvku
VT1	výměna vazného trámu		vyřezaná bez náhrady			4,0 m	výměna celého prvku

