

DETAIL – SVISLÝ ŘEZ OKNEM

- 1 Střed, původní omítka
- 2 Stěna
- 3 Ukládání hmoty
- 4 Penetrace nůl pod stěhání omítky
nebo kontaktní nůl pod omítky
+ slechtění omítky silikon R (2,0 mm)
- 5 Lepidlo a stěrka omítky (s armovací tkaninou)
- 6 Tepelná izolace
- 7 Lepidlo a stěrka omítky (s armovací tkaninou)
- 8 Růžový profil LK (přes) nebo okenní profil s okapnicí LT plast
- 9 Těsnící páska
- 10 Zosazení, seřizování hrany, výhledu okenního vřetene
- 11 Oplechování, ukončující profil
- 12 Parapet-kotvení šrouby a příponkami
- 13 Těsnící páska
- 14 Křídlo z izolačního materiálu

Nápojení u okna
Řez oknem s nadpražím a parapetem
3.2.4

