

DETAIL – SVISLÝ ŘEZ OKNEM

Legenda

Nápojení u okna
3.2.4
Řez oknem s nadpražím a parapetem

- 1 Střed, gurtovní omítka
- 2 Stěna
- 3 Utváření hmoždinkou
- 4 Penetroční nátěr pod slechtěné omítky
nebo kontaktní nátěr pod omítky
+ slechtěné omítky siliem R (20 mm)
- 5 Lepidlo a sítěvací hmota flex (s armovací tkaninou)
- 6 Lepidlo izolační
- 7 Lepidlo a sítěvací hmota 1,5
- 8 Hrotový profil LK (přesť) nebo okenní profil s okapničkou LT post.
- 9 Těsnící páska
- 10 Znosení, seřizování hrany, vyplnění okrajovým tmelem
- 11 Oplechovací, ukončující profil
- 12 Parapet – kotelví, tekutými sroby a připomkami
- 13 Těsnící páska
- 14 Kříd z izolačního materiálu

