



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Oznámení

Oznámení o doplnění zadávacích podmínek č. 3

a

prodloužení lhůty pro podání nabídek

veřejné zakázky s názvem

„Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení kotelny v budově ZŠO, Nádražní 117, PO“

Ev.č. VZ 19/2018/C2/SP/OIMH/Wi

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Zadavatel tímto oznamuje, že provedl doplnění zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky na základě doručeného dotazu.

Dotaz 3.1.

Nenacházím, zde ale výkaz výměr MaR

Odpověď 3.1.

Zadávací dokumentace byla doplněna o soubor výkaz výměr MaR, uveřejněním na profilu zadavatele pod názvem „D.1.4.3_01 Priloha_TZ_vykaz_vymer_MaR“.

Dotaz 3.2.

Ve výkazu výměr jsou jiné počty čerpadel než v projektové dokumentaci – chybí 2ks čerpadel.

Prosíme o informaci co máme nacenit?

Odpověď 3.2.

Zadávací dokumentace byla doplněna o opravený výkaz výměr doplněný o správné počty čerpadel a byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr_oprava II“.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Oznámení

Dotaz 3.3.

Ve výkazu výměr regulační ventil (viz. níže) v PD ho nemůžeme najít.

138	734191613R0	Ventily regulační, DN 32	soubor	1,00000
-----	-------------	--------------------------	--------	---------

Prosíme o informaci zda ho máme cenit a pokud ano tak jaký?

Odpověď 3.3.

Zadávací dokumentace byla doplněna o opravený výkaz výměr a byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr_oprava II“. Naceňte dle opraveného výkazu výměr (nově pol. č.137), DN 32, kv 5,2

Dotaz 3.4.

V PD je úpravna vody. Nevíme co je přesně myšleno kabinetovou úpravnou vody, jestli jenom změkčovací filtr nebo i další zařízení jako celek. Prosíme o upřesnění.

Odpověď 3.4.

Jedná se o změkčovač vody.

Dotaz 3.5.

Ve výkazu výměr jsou položky (viz. níže) a v projektové dokumentaci v technické zprávě bod 6.7. je uvedena pouze výmalba technické místnosti a osazení ocelových chrániček.

3	6020211	Omítka sanační, ručně, škrábaná, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	90,00000
4	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	20,00000
5	612421121	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. – hladkých	m2	90,00000
6	7775100	Nátěr podlah betonových, 3 x	m2	55,00000
24	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	50,00000

Prosím o informaci, co máme cenit, zda dle výkazu výměr (kde jsou sanační omítky, otlučení omítek, oprava omítek z do 5% z plochy – toto vše si odporuje a to i včetně metráže)nebo dle PD?

Odpověď 3.5.

Zadávací dokumentace byla doplněna o opravený výkaz výměr a byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr_oprava II“. Naceňte dle opraveného výkazu výměr.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

**Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu**

Oznámení

Dotaz 3.6.

Ve výkazu výměr je plastová jímka (viz. níže) v PD je vyčistit stávající jímku a provést hydroizolační stěrku.

41 721-214	Plastová jímka 500x500x650 mm	kus 1,00000
--------------	-------------------------------	---------------

Prosím o informaci, co máme cenit?

Odpověď 3.6.

Zadávací dokumentace byla doplněna o opravený výkaz výměr doplněný v souladu s PD a byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr_oprava II“. Naceňte dle opraveného výkazu výměr.

Dotaz 3.7.

Ve výkazu výměr je oddíl 734 - armatury za ním je oddíl 732 - strojovny, kde je montáž závitových armatur – nevím proč tam tento oddíl je, když počty montáží armatur stejně nesedí. Dále počty a typy armatur nesedí dle PD s výkazem výměr v oddílu 734. Prosím o informaci jak toto cenit?

Odpověď 3.7.

Zadávací dokumentace byla doplněna o opravený výkaz výměr a byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr_oprava II“. Naceňte dle opraveného výkazu výměr.

Dotaz 3.8.

Ve výkazu výměr je oddíl 733 - rozvod potrubí, kde jsou metráže potrubí, a na konci výkazu je oddíl M23 - montáže potrubí, proč tam jsou, když je montáž potrubí uvedena již v položkách oddílu 733?

Odpověď 3.8.

Zadávací dokumentace byla doplněna o opravený výkaz výměr a byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr_oprava II“. Naceňte dle opraveného výkazu výměr.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Oznámení

Dotaz 3.9.

Ve výkazu výměr je bezpečnostní uzávěr BAP (viz. níže), v PD není.

21	723-1445	Bezpečnostní armatura plynu (BAP) DN 65	KUS	1,00000
----	----------	--	-----	---------

Prosíme o informaci, zda ho máme cenit a pokud ano tak jaký?

Odpověď 3.9.

Zadávací dokumentace byla doplněna o opravený výkaz výměr s doplněním typu bezpečnostní armatury plynu (membránová) a byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr_oprava II“. Naceňte dle opraveného výkazu výměr.

V návaznosti na doplnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.08.2018 v 10:00 hod.

V Ostravě dne 09.08.2018

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství