




POPIS BOURACÍCH PRACÍ

PRO ČESTÍ PŘÍSEHU OLEPŠET VZDÍTE A POSKOCENÉ
ČASTÉ VEMKONI OMÍTY (ODHAB – 20%).
ASADY CELPOŠNÉ ČOSTIT KARTÍK A TLAK, VOODOU OD NEČOSTOT A PRACHU
DOBRANIT SVOBY HROMOVODU A DALŠÍ KONZOLY
DOBRANIT OKENNI PŘEPETKY, OLEDOVÁNÍ ŘÍMS, KUDERNÍČSKÉ PŘIKY ŽENKU
DOBRANIT STÁVAČI VÁPENÉ OTVĚRÉ (střední kostlové dno, dvéře...)
OPRANIT VYSTUPOVÉ ČASTI ŘÍMS, OZDOB FASADU

[illegible]