



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1

OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM  
PO CELE PLOŠE OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 40%).
- 2

OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LÍC. PÁSKŮ OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM  
PO CELE PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 20%),  
OKLEPAT A SROVNAT VYSTOUPLE. OZDOBŮ, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4

ODSTRANĚNÍ– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN  
POZOR–DOJE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 200 mm) !!!
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD–SVODY
- 6

STŘEŠNÍ KRYTINY– ASF. PÁSY
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)
- 8

OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (avírka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)  
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ  
(nutno upravit i rozměrové)

NA FASÁDĚ JSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU ODSKOKY– ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO V PLNÉ PLOŠE PODLEPIT A TEPRVE POTOM APLIKOVAT KZS

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		HIP	
ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK				ING. ŠŇUPÁREK	
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ					
STAVBA		SPEC.					
		TK					
		MĚŘÍTKO		1: 100			
		POČET A4		2			
		STUPEŇ		DPS			
		DATUM		05/2013			
		ZAK.ČÍSLO		05/2013			
		ARCHIVNÍ ČÍSLO				ČÍS. VÝKR.	
		0713--4				20	
OBSAH VÝKRESU							
POHLED Z ULICE OREBITSKÁ--OBJEKT 3--STÁVAJÍCÍ STAV							