

uchazeč

V Ostravě dne 19. 7. 2013

**Věc: Dodatečné informace č. 4 k průběhu zadávacího řízení**

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta  
Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
IČ: 008 45 451  
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Žižková, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Tel.: 599 444 274  
E-mail: zizkova@moap.ostrava.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 923 - 761 /0100

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:

Název: Mgr. Michal Nosek, advokátní kancelář  
sídlo: Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 714 46 095  
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Nosek  
tel.: +420 731 505 191  
E-mail: nosek@ak-nosek.cz  
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu 2105655213/2700

Zadavatel oznamuje uchazečům, dle dotazů jiného uchazeče, dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení k veřejné zakázce „**Regenerace sídliště Fifejdy II – 1. etapa**“. Přílohou tohoto oznámení technická specifikace herních prvků, které tvoří součást předmětu veřejné zakázky, a které budou všem uchazečům, kteří se již do zadávacího řízení přihlásili, zaslány.

**Dotaz č. 1:**

Upřesněte prosím následující nesrovnalosti. Dle našeho názoru výkaz výměr neodpovídá parametrům uvedeným ve vyhlášce č. 230/2012 Sb ze dne 25.6.2012, zejména dle §6 a §7.

Ve výkazu výměr SO 113 – Schodiště:

odd. 711 – Izolace proti vodě – chybí dodávka materiálu. Položky č. 24 a 25 jsou pouze montážní položky. V pol. č. 27 – Materiál geoNetex S/S07 šíře 500 cm, 600 g/m<sup>2</sup> uvedena nesprávná jednotka m běžný. Má být zřejmě m<sup>2</sup>. Odd 0 – nepojmenovaný odd. – chybí měrné jednotky

**Odpověď:**

Ve výkazu výměr SO 113 – Schodiště:

Odd 0 – nepojmenovaný odd. – doplněny měrné jednotky

odd. 711 – Izolace proti vodě – doplněny pol. č.24a, 25a

pol. č. 27 – Materiál geoNetex S/S07 šíře 500 cm, 600 g/m<sup>2</sup> - opraveno množství, správná jednotka je m

v rozpočtech jsou **zeleně** označeny změny podle Přípomínek SO 113 - viz. opravený rozpočet

**Dotaz č. 2:**

Ve výkazu výměr SO 114 – Rampa:

odd. 711 – nesprávně uvedeno množství materiálu ve specifikaci. Množství neodpovídá spotřebě uvedené v řádku pod materiálem. U položky č. 36 chybí materiál ve specifikaci.

**Odpověď:**

Ve výkazu výměr SO 114 – Rampa:

odd. 711 – nesprávně uvedeno množství materiálu ve specifikaci

v pol. 32, 34, 37 opraveno množství

doplněna pol. 35 a

v rozpočtech jsou **červeně** označeny změny podle 2. Přípomínek SO 114 – opravený rozpočet

**Zadavatel rozešle spolu s touto dodatečnou informací všem uchazečům rovněž opravené rozpočty dle této dodatečné informace.**

Mgr. Michal Nosek,  
advokát a osoba zastupující zadavatele