

PP

**D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  
ŘEŠENÍ**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

DODATEK č.1 (05.05.2015)

**a) Všeobecně :**

Dle požadavku investora byl vypracován dodatek č.1 k projektové dokumentaci „MŠO, Blahoslavova 6 – oprava schodišť“, z důvodu omezení nákladů na opravu.

**Dodatek č.1:**

Při opravě schodišť bude ponecháno původní ocelové zábradlí (nebude provedeno nové). Při bourání betonových krycích desek bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození stávajícího zábradlí a zábradlí bude ponecháno na původním místě, pokud to bude technicky možné.

Vlastní zábradlí se lokálně opraví (ocel. příložky v místě koroze), celé se obrousí, odmastí a nově natře.

V případě osazení nové stříšky nad vstupem bude provedeno doplnění sloupku pro podepření stříšky.