


+ 19,050
NA FASÁDĚ JSOU VÉ STÁVAJÍCIM STAVU ODSKOKY- ŠPALETY, ŠAMBRÁNY, VÝSTUPKY OD 20 DO 100 MM, TYTO JE NUTNO
V PONECHAT A OFRavit



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

1 PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDÚTE A POSKOZENÉ ČÁSTI SOKLU (ODHAD- 20%),
OČISTENÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD A LÍC. PÁSKŮ OD PRACHU A NEČSTOT POMOCÍ KARTÁČU PŘED OPRAVOU,

2 PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDÚTE A POSKOZENÉ ČÁSTI BRZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD- 20%),
OPRavit VYSTOULE ZDÉBLY, RÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD

3 ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINKOVÝCH VSTUPNÍCH DVERÍ
POZOR- DODAJE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSТЕNÍ (zalomení až 200 mm) !!!

4 ODSTRANĚNÍ- VÝBOURÁNÍ STÁVAJÍCICH DŘEVĚNÝCH OKEN
POZOR- DODAJE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSТЕNÍ (zalomení až 200 mm) !!!

0.000=ÚROVĚN PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VÝPROCOVAL	KONTROLIVAL	HIP
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK	
INVESTOR STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ			
STAVBA			
SPEC.			
MĚŘÍTKO 1:100	TK		
POČET A4 2	DPS		
STUPĚN 12/2015	DATUM		
ZAK.ČÍSLO 05/2013	ARCHIVNÍ ČÍSLO		
OBSAH VÝKRESU ZŠO GEBAUEROVA 8- VÝMĚNA OKEN			
POHLED ZADNÍ ZE DVORA-obj.1-STÁVAJÍCÍ STAV			
0713-4			
čís. VÝKRSU 18			