



Obr. 5 Nekvalitně provedená sanace krovu - lajdácky obroušený krov a chybějící svorník na kleštinách.



Obr. 6 Nárožní krokev obroušená - neobroušená od vápna.