

Ev.číslo: 2017106/MOaP

strana 1

# ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize: 6.6.2017

Název a číslo organizace (označení provozu nebo objektu) Hornopolská 2851/49, Ostrava Byt č. 3
Jméno a příjmení revizního technika-číslo osvědčení Želízko Petr číslo osvědčení: 16319/7/12/R-PZ-c,f,g číslo oprávnění: 6605/7/13/PZ-R-c,f,g

Druh revize: **VÝCHOZÍ****Označení zařízení (předmět revize):** nízkotlaký rozvod potrubí zemního plynu po plynové kohouty u plynových spotřebičů.

Druh zařízení: F,G

Za provozovatele se zúčastnil: Želízko Petr

**Celkové zhodnocení zařízení:**

Nízkotlaký rozvod zemního plynu odpovídá ČSN EN 1775,TPG 402 01,TPG 700 01,TPG 704 01

**Pro další bezpečný provoz odběrného plynového zařízení navrhuji odstranit zjištěné závady.**

Zpráva obsahuje 3 strany

V Ostravě dne 6.6.2017

Rozdělovník:

3x provozovatel

1x revizní technik

Podpis a otisk razítka revizního technika

Název organizace a číslo oprávnění



Ev.číslo : 2017106/MOaP

strana 2

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

**A. Technické hodnoty revidovaného zařízení****B. Údaje o měření a zkouškách****C. Zjištěné závady a nedostatky , návrh opatření a lhůt k odstranění****D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí , případně kontrol****E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení**

<p>A:NTL rozvod plynového potrubí vedeného od plynoměru, který je umístěn v instalační šachtě v bytové jednotce. Od plynoměru je potrubí ocelové závitové vedeno v instalační šachtě bytu a přes zeď vstupuje do kuchyně k plynovému spotřebiči.</p> <p>Spotřebiče: Kombinovaný sporák MORA 817</p> <p>Na plynový rozvod jsou spotřebiče napojeny přes KKP 1/2" a plynovou hadici</p> <p>B: Údaje o zkouškách a měřeních:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkouška těsnosti: měřidlo 0-10Kpa</li> <li>- Zkušební tlak: 5Kpa</li> <li>- Kontrola přístupnosti ovládacích armatur</li> <li>- Vizuální kontrola potrubního rozvodu</li> </ul> <p>C: <b>Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Výměna kombinovaného plynového sporáku - vypálené hořáky, havarijní stav</li> <li>2. Odstranit netěsnost na závitě mezi T kusem a závitěm vycházející ze zdi v kuchyni za plynovým spotřebičem.</li> </ol> <p>D: <b>Údaje o odstranění závad z předchozích revizí , případně kontrol</b></p> <p style="text-align: center;">Jedná se o výchozí revizi</p> <p>E: <b>Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení</b></p> <p style="text-align: center;">Nebyly vyžadovány</p> <p>Po montáži plynoměru bude pracovníkem oprávněné organizace provedeno odvzdušnění plynovodu a uvedení do provozu. Zároveň seznámí uživatele se správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou zařízení dle ČSN 386462.</p>	<p>Návrh termínu odstranění závad</p> <p style="text-align: center;">do:</p> <p>Před montáží plynoměru</p>
--	--

